

| | | |
|--|---------------------------|------------------------|
| <p>Nombre del Proyecto:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Rehabilitación de la plaza y área de ejercicios de Las Brujas, en la Unidad Habitacional El Rosario, Ciudad de México</p> <p>Agustín Aragón, Rosario 1 Sector II CB, Azcapotzalco, 54090 Tlahuepantla de Baz. Mex.</p> | | |
| <p>Propietario:</p> <p style="text-align: center;">***</p> | | |
| <p>Director de Proyecto:</p> | | |
| <p>Clave:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">BRU-ES-07</p> | | |
| <p>Contenido:</p> <p style="text-align: center;">Plantas Estructurales LAS ROSALAS</p> | | |
| <p>REVISO:</p> | <p>ESCALA:</p> | <p>VARIABLE</p> |
| <p>DIBUJO:</p> | <p>NODO TALLER</p> | <p>FECHA:</p> |
| <p style="text-align: right;">28/07/2023</p> | | |

INSPECCIÓN:
SE DEBERA LLEVAR UNA INSPECCION CUIDADOSA DURANTE LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PRINCIPALMENTE LO CONCERNIENTE A CARACTERISTICAS DEL MORTERO, COLOCACION DEL REFUERZO, ANCLAJE DEL REFUERZO HORIZONTAL EN SUS EXTREMOS, ESPESOR DE JUNTAS, ALINEAMIENTOS Y DESPLO MES.

